

旧元町小学校確認表

ゾーン	施設等	関連事項(所見、破損度等)	保全・利活用の考え方
校庭	舗装	南部分にプール有り	
	柵	塗装がはげている	
	門	塗装がはげている	
	植栽	巨木化、視認性低い *植栽、柵、階段などが狭い空間に存在し、整序が必要か	
校舎	外壁	インフラの配管多数 剥離有り。 外壁診断によるとモルタルの浮き上がりは西面に多く見られる	
	出入口	改変有り	
	廊下	天井、扉、手洗い場の一部等に改変有り	
	階段室	内側の階段は改変有り 道路側は木製の手すり等の意匠が残る	
	教室・準備室	壁天井など改変有り	
	トイレ	壁天井など改変されている	
	屋上	雨漏り 亀甲網に一部劣化有	
	地下室		
体育館	外壁に一部ひび割れ有り ホール部は鉄骨が露出 天窓は一部劣化(雨漏りはない)		
擁壁	一部劣化		
その他			

元町公園確認表

ゾーン	施設等	関連事項(所見、破損度等)	保全・利活用の考え方
中央大階段周辺	南門	一部割れ、ヒビ	
	大階段	創建時施設だが仕上げ等整備履歴は不明	
	擁壁	一部タイル剥離	
	壁泉	汚れ目立つ	
	小アーチ		
東広場	パーゴラ	OP塗り、一部剥がれ	
	小広場	OP塗り	
西広場	露台		
	モニュメント		
	パーゴラ	OP塗り、一部剥がれ	
	カスケード	復元的整備時に仕上げ摩耗の改善	
自由広場	パーゴラ①(藤棚)	創建時施設だが仕上げ等整備履歴は不明	
	パーゴラ②(休憩所)	創建時施設だが仕上げ等整備履歴は不明	
	パーゴラ③(藤棚)	創建時施設だが仕上げ等整備履歴は不明	
	砂場		
児童遊戯場	滑り台・砂場	復元的整備時表面を人造石研ぎだし	
	水飲み	ヒビ、剥離等	
	その他遊具		
	東門		
	擁壁(自由広場境界部)		
外周等	擁壁		
	植栽	巨木化、視認性低い	
その他			