

土壤汚染情報公開台帳(基準不適合台帳)

整理番号	105-0200	調製年月日・契機	令和7年12月 2日 ・ 第116条第1項第1号				
所在地	文京区本駒込三丁目136-1の一部		(地番)	文京区本駒込三丁目18番22号		(住居)	
訂正年月日・契機	令和8年 3月 9日 ・ 第116条第1項第1号						
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	東京都立駒込病院		面積	300.00㎡	(基準不適合範囲)	5232.43㎡ (調査)	
汚染状況調査について特筆すべき事項							
当該土地において講じられた健康被害の防止又は周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合はその内容							
当該土地に条例第122条第1項第2号の土壤がある場合はその旨(汚染の原因が水面埋め立て材に由来する場合はその旨)							
当該土地が規則第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨							
当該土地が規則第55条第3項に該当する場合は、その旨							
当該土地が土壤汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨							
備考							
土壤の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類		適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者	
	令和8年 3月 9日	鉛及びその化合物		含有量基準		株式会社竹中土木	
	令和8年 3月 9日	六価クロム化合物		溶出量基準		株式会社竹中土木	
地下水の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類		該当する基準項目		汚染状況調査の受託者	
	令和8年 3月 9日	六価クロム化合物		適合		株式会社竹中土木	
地下水の汚染状況 (敷地境界)							
土地の措置又は改変状況の届出については、東京都環境局「土壤汚染対策法に基づく台帳情報公開システム」にて【指-1625号】をご確認ください。							
土地の措置又は改変状況(自然由来等土壤にあっては、搬出及び処理の状況)	届出(着手)予定時期	完了予定時期	土地の措置又は改変の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法