


令和2年度 調査結果位置図



- 凡例
- 空洞
 - 二次調査前に補修済み
 - 異常なし
 - 調査区間(車道部のみ)
 - 調査区間(歩道部あり)