

平成30年度 路面下空洞調査委託 調査結果位置図



豊
島
区

台
東
区



凡 例

- 空洞(車道部): 6箇所
- 空洞(歩道部): 1箇所
- 調査路線(車道部)
- 調査路線(歩道部)



千 代 田 区